



**План мероприятий о мерах, принятых к устранению нарушений по  
Предписанию № 1-192/1/1 от 28.04.2021г. в МБДОУ № 130**

№ п/п	Содержание	Мероприятия	Сроки
1	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п 4.4.7 СП 1.13130.2020 не обеспечивается безопасная эвакуация людей-лестницы 3-го типа, ведущие территорию внутреннего двора дошкольного образовательного учреждения из групповых ячеек №6, 7,9,11, расположены на расстоянии менее 1 метра в проекции указанных лестниц на уровень земли, а именно: лестницы 3-го типа от оконных проёмов 1-го этажа (на расстоянии до 0,53 метра).	Замена верхних оконных фрамуг	2022
2	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности на дверях помещений электропитовых, кладовых помещений, пищеблока и прачки, отсутствуют обозначения категорий по пожарной опасности.	Обозначить категории по пожарной опасности на дверях помещений, электропитовых, кладовых помещений, пищеблока и прачки.	2021
3	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.4.3.5 СП 1.13130.2020 на пути эвакуации из групповой ячейки №2 допущено устройство лестницы без поручня.	Установка поручней	2021
4	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной	Привести в соответствие систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре а именно:	2022

	<p>безопасности п.4.1 СП 3.13130.2009 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует установленным требованиям, а именно: в помещениях дошкольного образовательного учреждения звуковые сигналы не обеспечивают достаточный уровень звука (в игровых помещениях при сработке системы АПС, звуковые сигналы СОУЭ не оповещают персонал дошкольного образовательного учреждения).</p>	<p>помещении дошкольного образовательного учреждения звуковые сигналы (в игровых помещениях при сработке системы АПС, звуковые сигналы СОУЭ должны оповещать персонал дошкольного образовательного учреждения).</p>	
5	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п 4.3.5 СП 1.13130.2020 на лестнице 2-го типа (ведущей из 7 группы) отсутствуют поручни высотой 1,2 метра, а именно фактическая высота поручней составляет 1,1 метр.</p>	<p>Привести в соответствие высоту поручня</p>	2022
6	<p>На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п.5.1.4 СП 1.13130.2020 не обеспечиваются безопасная эвакуация людей- ширина эвакуационных выходов из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек, а именно: на путях эвакуации из групповой ячейки №3 ширина эвакуационных выходов составляет от 0,77 метров до 0,81 метров.</p>	<p>Пожарные риски</p>	Июнь 2021
7	<p>На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п.5.1.4 СП 1.13130.2020 не обеспечиваются безопасная эвакуация людей – ширина эвакуационных выходов из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек, а именно : на путях эвакуации из групповой ячейки</p>	<p>Пожарные риски</p>	Июнь 2021

	№4 ширина эвакуационных выходов составляет от 0,8метров до 1,07 метров.			
8	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п.5.1.4. СП 1.13130.2020 не обеспечиваются безопасная эвакуация людей – ширина эвакуационных выходов из менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек, а именно : на путях эвакуации из групповой ячейки №11 ширина эвакуационных выходов составляет от 0,70 метров до 1,07 метров.	Пожарные риски		Июнь 2021
9	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п.5.1.4. СП 1.13130.2020 не обеспечиваются безопасная эвакуация людей – ширина эвакуационных выходов из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек, а именно : на путях эвакуации из групповой ячейки №9 ширина эвакуационных выходов составляет от 0,7 м до 0,89 м.	Пожарные риски		Июнь 2021
10	На объектах защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п.5.1.4 СП 1.13130.2020 не обеспечиваются безопасная эвакуация людей – ширина выходов из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек, а именно : на путях эвакуации из групповой ячейки №10 ширина эвакуационного выходов составляет от 0,8 метров до 1,07 метров	Пожарные риски		Июнь 2021
11	На объектах защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п.5.1.4 СП 1.13130.2020 не обеспечиваются безопасная эвакуация людей – ширина	Пожарные риски		Июнь 2021

	<p>выходов из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек, а именно : на путях эвакуации из групповой ячейки №7 ширина эвакуационного выходов составляет от 0,79 метров до 1,07 метров</p>			Июнь 2021
12	<p>НА объектах защиты в нарушении документа по пожарной безопасности п.5.1.4 СП 1.13130.2020 не обеспечиваются безопасная эвакуация людей – ширина выходов из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек, а именно : на путях эвакуации из групповой ячейки №6 ширина эвакуационного выходов составляет от 0,78 метров до 0,91 метров</p>	Пожарные риски		Июнь 2021
13	<p>НА объектах защиты в нарушении документа по пожарной безопасности п.5.1.4 СП 1.13130.2020 не обеспечиваются безопасная эвакуация людей – ширина выходов из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек, а именно : на путях эвакуации из групповой ячейки №2 ширина эвакуационного выходов составляет от 0,90 метров до 0,78 метров</p>	Пожарные риски		Июнь 2021
14	<p>НА объектах защиты в нарушении документа по пожарной безопасности п.5.1.4 СП 1.13130.2020 не обеспечиваются безопасная эвакуация людей – ширина выходов из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек, а именно: на путях эвакуации из групповой ячейки №8 ширина эвакуационного выходов составляет от 0,89 метров до 0,96 метров</p>	Пожарные риски		Июнь 2021
15	<p>НА объектах защиты в нарушении документа по</p>	Пожарные риски		Июнь 2021

	<p>пожарной безопасности п.5.1.4 СП 1.13130.2020 не обеспечиваются безопасная эвакуация людей – ширина выходов из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек, а именно : на путях эвакуации из групповой ячейки №1 ширина эвакуационного выходов составляет от 0,78 метров до 1,07 метров</p>			Июнь 2021
16	<p>НА объектах защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п.5.1.4 СП 1.13130.2020 не обеспечиваются безопасная эвакуация людей – ширина выходов из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек, а именно : на путях эвакуации из актового зала ширина эвакуационного выхода составляет от 0,79 метров.</p>	Пожарные риски		Июнь 2021
17	<p>НА объектах защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п.5.1.4 СП 1.13130.2020 не обеспечиваются безопасная эвакуация людей – ширина выходов из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек, а именно : на путях эвакуации из групповой ячейки №5 ширина эвакуационного выходов составляет от 0,78 метров до 0,90 метров</p>	Пожарные риски		Июнь 2021
18	<p>На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п.4.4.1 СП 1.13130.2020 не обеспечивается безопасная эвакуация людей – ширина лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания класса Ф 1.1 менее 1,35 метров, а именно: фактическая ширина лестницы 1,10 метров.</p>	Замена лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания класса Ф 1.1		2022
19	<p>На объекте защиты в нарушение документа по</p>	Замена верхних оконных фрамуг		2022

	<p>пожарной безопасности, помещения дошкольного образовательного учреждения (класса функциональной пожарной опасности Ф1.1) и помещения общественного питания (класс функциональной пожарной опасности Ф3.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнеопасности, а именно: установлена оконная рама, без нормируемого предела огнеопасности.</p>			Декабрь 2021
20	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности для отделки полов путей эвакуации из групповых ячеек №№2,5, применены материалы с неопределенным классом функциональной опасности, а именно: на объекте защиты отсутствует сертификат соответствия.</p>	Замена покрытия		
21	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.40 табл. 3 СП 486.1311500.2020 помещение для хранения бытовой химии и помещение гардероба, не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.</p>	Оборудовать помещение для хранения бытовой химии и помещение гардероба, системой автоматической пожарной сигнализации.		2022
22	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 из подвального помещения не предусмотрен выход непосредственно наружу, обособленный от основной лестничной клетки.</p>	из подвального помещения предусмотреть выход непосредственно наружу, обособленный от основной лестничной клетки.		2022
23	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности руководитель организации не обеспечил испытание ограждений на</p>	Провести испытания ограждений на крыше		2021

24	<p>крыше.</p> <p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности на объекте защиты не хранится техническая документация на системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>	<p>Обновить техническую документацию на системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>	2021
----	---	--	------